

Vimos pelo presente informar da existência de uma rotura na conduta adutora do subsistema de Rio Fundeiro, localizada em Águas Belas (Ferreira do Zêzere), a qual se encontra em fase de reparação.

Decorrente desta situação poderão surgir constrangimentos no fornecimento de água em alguns pontos de entrega em alta, em particular nas picagens ligadas diretamente às condutas adutoras, no ponto de entrega associado ao reservatório de Igreja Nova, e na linha entre os reservatórios de Outeiro da Forca (Ferreira do Zêzere) e Serra (Tomar).

A EPAL está realizar esforços no sentido de repor a normalidade do abastecimento com a maior celeridade possível.